

# プロジェクトドライバの対処方法

## 1. 概要


Gaia11 付属の BeingCabinet インストール後に、Windows 起動時や USB プロテクト接続時に「プログラム互換性アシスタント」が表示される場合があります。

これは Windows 11 のセキュリティ機能である「メモリの整合性」により ドライバがロックされることが原因です。

## 2. 発生する症状

Windows の起動後に警告メッセージが表示されたり

USB プロテクトを接続した際に警告が表示されることがあります。



## 3. 対処方法

1. タスクバーの検索欄に「コア」と入力します。



2. 検索結果に表示される「コア分離」を開きます。



3. 表示された画面で「メモリの整合性」をオフにします。



設定は以上で終了です。